# ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ЦИФРОВЫЕ ЦДТ 1004



### MKCH.405226.003 TY

Датчик температуры цифровой ЦДТ 1004 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под N77189-19.

Свидетельство об утверждении типа средств измерений РФ.С.32.051.A N 76156



#### назначение:

для измерения температуры твердых, сыпучих тел, различных сред, в том числе для проведения научных исследований.

Цифровой датчик температуры ЦДТ 1004-9 предназначен для измерения температуры криволинейных плоскостей с радиусом кривизны диаметром от 30 мм до бесконечности. Фиксация датчика на объекте производится с помощь постоянного магнита.

Диаметр кривизны поверхности D и подключение цифрового датчика температуры ЦДТ 1004-9 производится с помощью розетки NC3FX-HD (Neutrik).

При использовании совместно с ПКЦД-1/100 или СКЦД-1/100, при подключении через коробку коммутационную КК возможно создание системы многоточечного диагностирования температуры СМДТ произвольной конфигурации.

## ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЦДТ 1004	-X-X-X-X-X-X	MKCH.405226.003 TY
1	2 3 4 5 6 7 8	9

- 1. Тип
- 2. Номер рисунка конструкции
- 3. Длина монтажной части  $L_{\rm M}$  / диаметр кривизны поверхности (для рисунка 9), мм
- 4. Длина кабеля L,, м (кроме рисунка 8)
- 5. Материал защитной арматуры
- 6. Диаметр резьбы гайки/штуцера, мм (для рисунков 3-6, 8)
- 7. Пределов допустимой абсолютной погрешности (см. таблицу 1):
  - 1 для рисунков 1 9 не указывается;
  - 2 для рисунков 1 6, 8
- 8. Вид климатического исполнения
- 9. Обозначение ТУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	<b>ЦДТ</b> 1004	
диапазон измеряемых температур, °С	-50+100	
время термической реакции, с	30	
устойчивость к вибрации (группа исполнения)	N1	
степень защиты от воздействия пыли и воды	IP54	
вид климатического исполнения	У2, Т2	

### Таблица 1

Рабочий	ПРЕДЕЛЫ					
диапазон	АБСОЛЮТНОЙ					
измеряемых	ПОГРЕШНОСТИ, °С					
температур,°С	Вариант 1	Вариант 2				
от -50 до -30	± [0,3+0,01( t -	±[0,1+0,014( t -				
включ.	30)]	30)]				
св30 до +30 включ.	±0,3	±0,1				
св. +30 до +100	±[0,3+0,01( t -	±[0,1+0,014( t -				
включ.	30)]	30)]				
Примечание –  t  – абсолютное значение темпе-						

**Примечание** − |t| − абсолютное значение темпе ратуры, °C.

### ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

#### для варианта 1:

«Датчик температуры цифровой ЦДТ 1004-5-320-24-Л63-М16×1,5-У2 МКСН.405226.003 ТУ»;

«Датчик температуры цифровой ЦДТ 1004-9-128-12X18H10T-У2 МКСН.405226.003 ТУ».

#### для варианта 2:

«Датчик температуры цифровой ЦДТ 1004-3-60-1,5-12X18H10T-M10×1-2-T2 МКСН.405226.003 ТУ»;

«Датчик температуры цифровой ЦДТ 1004-8-160-12X18H10T-M20×1,5-2-У2 МКСН.405226.003 ТУ».


## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35 Астана +7 (7172) 69-68-15 Астрахань +7 (8512) 99-46-80 Барнаул +7 (3852) 37-96-76 Белгород +7 (4722) 20-58-80 Брянск +7 (4832) 32-17-25 Владивосток +7 (4232) 49-26-85 Владимир +7 (4922) 49-51-33 Волгоград +7 (8442) 45-94-42 Воронеж +7 (4732) 12-26-70 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Иваново +7 (4932) 70-02-95 Ижевск +7 (3412) 20-90-75 Иркутск +7 (3952) 56-24-09 Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61 Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36 Калуга +7 (4842) 33-35-03 Кемерово +7 (3842) 21-56-70 Киров +7 (8332) 20-58-70 Краснодар +7 (861) 238-86-59 Красноярск +7 (391) 989-82-67 Курск +7 (4712) 23-80-45 Липецк +7 (4742) 20-01-75 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81 Москва +7 (499) 404-24-72 Мурманск +7 (8152) 65-52-70 Наб. Челны +7 (8552) 91-01-32 Ниж. Новгород +7 (831) 200-34-65 Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23 Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85 Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63 Сургут +7 (3462) 77-96-35 Сызрань +7 (8464) 33-50-64 Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02 Тверь +7 (4822) 39-50-56 Томск +7 (3822) 48-95-05 Тула +7 (4872) 44-05-30 Тюмень +7 (3452) 56-94-75 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95 Уфа +7 (347) 258-82-65 Хабаровск +7 (421) 292-95-69 Чебоксары +7 (8352) 28-50-89 Челябинск +7 (351) 277-89-65 Череповец +7 (8202) 49-07-18 Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: omsketalon.pro-solution.ru | эл. почта: ome@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70



8 IM LK

Рис.1




Рис.2 (Остальное см. рис 1)




Рис.3 (Остальное см. рис 1)




Рис.5 (Остальное см. рис 1)






Рис.4 (Остальное см. рис 1)

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЦДТ 1004								
Рис	Длина монтажной части Lm, мм	Длина кабеля Lк, м	Материал защитной арматуры	Диаметр резьбы гайки/ штуцера D, мм	Клима- тическое исполне- ние			
1, 2			12X18H10T,	-				
3, 4	40, 50, 60, 80, 100,		Л63	M12x1,5				
5, 6	120, 160, 200, 250, 320, 400	от 0,2 до 25		M12x1,5; M16x1,5; M20x1,5				
7	40		Амг5	-	У2, Т2			
8	100, 120, 160, 200, 250, 320, 400	-	12X18H10T	M20x1,5				
9	Диаметр кривизны поверхности D от 30 мм до ∞	от 0,2 до 25	12X18H10T	-				

Рис.6 (Остальное см. рис 1)



**Рис. 7** (Остальное см. рис 1)



комплектность:

- ЦДТ 1004 (длина определяется при заказе);
- паспорт;
- руководство по эксплуатации
- методика поверки;
- копия сертификата соответствия;
- соединитель;
- переходник.

